


【高圧洗浄機のトラブル】

修理をご依頼する前にちょっとした確認で改善することがあります。

症状 吐出するとガンやホースが「ブルブル」ふるえる！

原因 1 吸水口、または吸水配管のラインストレーナーフィルターが
ゴミ、水垢等で詰まっている。

対処 フィルターの清掃




原因 2 吸水ホースのつなぎ部分よりのエア吸い。

対処 吸水ホースパッキンと取付状態の確認

ホース部分が軽く回る場合は
確実に締め付けができておりま
せん。

パッキン



パッキンが外れていたり、
傷ついていたりしないこと。

原因 3 ポンプ内のバルブがゴミなどを嚙んでいる。


対処 分解して清掃。もしくは下記方法を行ってみる。

バルブ ゴミ噛みの対処方法


水道ホースに直接つなぎ、水道圧をかけると効果的です。

- ・ジョイントでつなぐ
- ・または、水道ホースを
吸水口に差し込む

差込の時は抜けないように
手で押さえておく！



水道栓を開き、洗浄機を始動
させます



ホースから勢いよく水がでたらOK



・記載事項は症状に対する対処法の1例のため、全て改善するとは限りません。症状が改善しない場合はお
買い上げの販売店へご相談下さい。また、弊社ホームページのユーザーサポートもご参考ください。

